

Модели	DB30, DB30H	DB60	DB60H	DB100, DB100H	DB150	DB150H	DB200 DB200H
Пределы взвешивания, кг	0.2~30	0.4~60	0.2~60	0.4~100	1~150	0,4~150	1~200
Дискретность индикации и цена поверочного делен., г	10	20	10/20	20	50	20/50	50
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке на предприятиях: изготовителе и ремонтном, г	±10 (до 20кг вкл.)  ±20 (св. 20кг)	±20 (до 40кг вкл.)  ±40 (свыше 40кг)	±10 (до 20кг вкл.)  ±20 (св.20кг до 40кг вкл.)  ±40 (св. 40кг)	±20 (до 40кг вкл.)  ±40 (св. 40кг)	±50 (до 100 кг вкл.)  ±100 (св. 100кг)	±20 (до40кг вкл.)  ±40 (св.40кг до 60кг вкл.)  ±50 (св.60кг до 100кг вкл.)  ±100 (св. 100кг)	±50 (до 100 кг вкл.)  ±100 (св. 100кг)
Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии, г	±10 (до 5кг вкл.)  ±20 (св. 5кг до 20кг вкл.)  ±30 (св. 20кг)	±20 (до 10кг вкл.)  ±40 (св. 10 кг до 40 кг вкл.)  ±30 (св. 40кг)	±10 (до 5кг вкл.)  ±20 (св.5кг до 20кг вкл.)  ±40 (св.20 кг до 40кг вкл.)  ±60 (св. 60кг)	±20 (до 10кг вкл.)  ±40 (св. 10кг до 40кг вкл.)  ±30 (св. 40кг)	±50 (до 25кг вкл.)  ±100 (св. 25кг до 100кг вкл.)  ±150 (св. 100кг)	±20 (до10кг вкл.)  ±40 (св.10кг до 40кг вкл.)  ±60 (св.40кг до 60кг вкл.)  ±100 (св.60кг до 100кг вкл.)  ±150 (св. 100 кг)	±50 (до25кг вкл.)  ±100 (св. 25кг до 100 кг вкл.)  ±150 (св. 100кг)
Выборка и индикация веса тары, кг	до 29,99	до 59,98		до 99,98	до 99,95		
Функции	Автоматическая установка нуля и автоматическая калибровка коэффициента усиления; выборка веса тары из диапазона взвешивания; диагностика неисправностей						
Тип индикатора	Флюоресцентный						
Разрядность индикатора	5 знаков						
Указатели индик-ра	НУЛЬ, ТАРА						
Тип измерения	Тензометрический						
Диапазон рабочих температур, °С	-10... + 40						
Питание от сети	Частота 49 ~ 51 Гц, напряжение 187 ~ 242 В						
Потребляемая мощность, ВА, не более	10						
Размеры платформы, мм	420 x 510 (литьё, крышка из нержавеющей стали)						
Габаритные разм., мм	420 x 655 x 710						
Масса, кг, не более	17						